

**МБУ ЦЕНТР
«НАДЕЖДА»**

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

2019 г.

Содержание:

1. Паспорт доступности на 5 л.
2. Анкета к паспорту доступности на 3 л.
3. Акт обследования на 5 л.
4. Приложение 1 к акту обследования на 2 л.
5. Приложение 2 к акту обследования на 2 л.
6. Приложение 3 к акту обследования на 3
7. л.
8. Приложение 4 (I) к акту обследования на 2 л.
9. Приложение 4 (II) к акту обследования на 1 л.
- 10.Приложение 4 (III) к акту обследования на 1 л.
- 11.Приложение 5 к акту обследования на 2 л.
- 12.Приложение 6 к акту обследования на 3 л.
- 13.План земельного участка на 1 л.
- 14.План 1-го , 2-го этажей на 2л.
- 15.Копии фото № 1-10



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ Центр «Надежда»

Р. В. Кокчева

15.09.2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда»
1.2. Адрес объекта: 454048, г.Челябинск, ул.Шаумяна, 83 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание -2- этажа, 3906,4 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1983, год последнего капитального ремонта: -.
1.5. Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции): текущего 2019 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда» (МБУ Центр «Надежда»).
1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**.
1.8. Юридический адрес организации (учреждения): 454048, г.Челябинск, ул.Шаумяна, 83 А.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет социальной политики города Челябинска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 454048, г.Челябинск, ул.Энгельса, 99 В

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **социальная защита**.
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста**.
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений: инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью): **все**.
2.4. Виды оказываемых услуг: **содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказание содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей с ограниченными**

возможностями здоровья; профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; подготовка и комплексное сопровождение замещающих семей; подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей в семью на воспитание; сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в учреждении.

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, с проживанием, на дому.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: размещение 29 воспитанников одновременно, посетители - 38 человек в день.

2.7. Участие в исполнении ИПРИА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **Остановка «ДК Колющенко» Автобус №: 66. Маршрутное такси №: 14, 46, 56, 58, 66к, 75, 77, 82, 136, 200, 302, 370.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **433 м.**

3.2.2. время движения (пешком): **10 мин.**

3.2.3. выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет): **да.**

3.2.4. перекрестки (нерегулируемых; регулируемых – со звуковой сигнализацией и таймером): **регулируемые с таймером.**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной:

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.) да, их обустройство для инвалидов на коляске: **нет** (преодоление с посторонней помощью).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п. | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта* |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с умственными нарушениями | ДУ |

*указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; «ДУ» - обеспечена условная доступность: помочь сотрудника организации на объекте либо услуги предоставляются на дому и дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п. | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** |
|--------|--|--|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД (С) ДУ(К,О) ДЧ-И (Г, У) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ВНД (С) ДУ(К, О, Г, У) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К) ДУ (О) ДЧ-И (Г, У, С) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД (С, К, О, Г, У) |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД (С) ДУ (К, О) ДЧ-И (Г, У) |

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признать ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНЫМ для категорий инвалидов (С), ДОСТУПНЫМ ЧАСТИЧНО ИЗБИРАТЕЛЬНО (К, О, Г, У)

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется: обеспечить размещение визуальной информации расположенной на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и организацию в здании сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо создать доступность в санитарной комнате.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии обустройства путей передвижения: установить кнопку вызова персонала. Установить ручки имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон. Приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах.

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения, может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит доступность. При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической

информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Благоустройство парковки для транспорта инвалидов, 10% мест (но не менее одного места), которые должны быть обозначены с помощью знаков. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м. Дорожный знак 6.4 Р (парковка) и знак 8.17 (инвалид) обозначают места парковки для инвалидов. Знак 6.4 размер: 700x700 мм. Знак 8.17 размер: 300x700 мм.

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п. | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*** |
|----------------|--|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт. |
| 2. | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт Организационные мероприятия |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт. |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт 1.Установка информационных знаков 2.Устранение препятствий на пути движения(понижение бюордюров) 3.Устройство тактильных указателей |

| | | |
|----|--------------------|--|
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт Индивидуальное решение с TCP для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников. |
|----|--------------------|--|

***указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2019 – 2023 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **полная доступность объекта для всех категорий инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения: **требуется**, не требуется

4.4.1. согласование на комиссии: **да**.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников): **да**.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: **да**.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): **да**.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru>

4.6. Провести обучение персонала по этике общения с инвалидами и назначить ответственного.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» апреля 2019 г.;
2. Акта обследования объекта №_____ от «25» апреля 2019 г.;
3. Решения Комиссии _____ от «25» апреля 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ Центр «Надежда»

Р. В. Кокчева

10 » сентябрь 2019 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда»

1.2. Адрес объекта: 454048, г.Челябинск, ул.Шаумяна, 83 А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание -2- этажа, 3906,4кв.м.
- часть здания из - этажей (или на-), -кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1983, год последнего капитального ремонта: -.

1.5. Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции): текущего 2019 г., капитального в

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда» (МБУ Центр «Надежда»).

1.7.Юридический адрес организации (учреждения):454048, г. Челябинск, ул.Шаумяна, 83А

1.8.Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9.Форма собственности: государственная

1.10.Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11.Вышестоящая организация: Комитет социальной политики города Челябинска

1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 454020, у. Челябинск, ул. Энгельса, 99В, тел. (351) 729-88-48, E-mail: oро_usr@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг:

- содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- психолого - медико - педагогическая реабилитация детей;
- содействие устройству детей на воспитание в семью;
- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
- оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в учреждении

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- предоставление социального обслуживания на дому.

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, с проживанием, на дому.**

2.4 Категории обслуживаемого население по возрасту: **дети, взрослые трудоспособного возраста**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **все**

2.6 Плановая мощность : **размещение 29 воспитанников одновременно, посетители-38 человек в день.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **Остановка «ДК Колющенко», Автобус №: 66. Маршрутное такси №: 14, 36, 46, 56, 58, 66к, 75, 77, 82, 136, 200, 302, 370.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:**470м.**

3.2.2. время движения (пешком):**10 мин.**

3.2.3. выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет): **да.**

3.2.4. перекрестки (нерегулируемых; регулируемых – со звуковой сигнализацией и таймером): **регулируемые с таймером.**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная-**нет.**

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.)**да,** их обустройство для инвалидов на коляске: **нет** (преодоление с посторонней помощью).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

| № п\п. | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта* |
|---------------|--|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с умственными нарушениями | ДУ |

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; «ДУ» - обеспечена условная доступность: помочь сотруднику организации на объекте либо услуги предоставляются на дому и дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п. | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*** |
|---------|--|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт. |
| 2. | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт. |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт. |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт. |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт. |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с TCP |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с TCP |

***указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

http://zhit-vmeste.ru/

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ Центр «Надежда»
Р. В. Кокчиева
« 09 » 09 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
№ _____

г.. Челябинск

« ____ » 2019 г.

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда»

1.2. Адрес объекта: 454048, г.Челябинск, ул.Шаумяна, 83 А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание -2- этажа, 3906,4кв.м.
- часть здания из - этажей (или на-), -кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1983, год последнего капитального ремонта: -.

1.5. Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции): текущего 2019 г., капитального в

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда» (МБУ Центр «Надежда»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):454048, г.Челябинск, ул.Шаумяна, 83 А.

1.8.Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9.Форма собственности: государственная

1.10.Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11.Вышестоящая организация: Комитет социальной политики города Челябинска

1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 454020, у. Челябинск, ул. Энгельса, 99В, тел. (351) 729-88-48, E-mail: oро_usr@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: на момент составления акта предоставление услуг по подготовке и комплексном сопровождении замещающих семей, подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан производится в помещениях на 1-ом этаже где обеспечена условная доступность для категорий инвалидов (К, О, Г, У). Среди воспитанников отсутствуют дети-инвалиды категории (К, О, Г, У, С). В случае поступления детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей, необходимо будет произвести ряд мероприятий для обеспечения доступности всех зон и помещений.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **Остановка «ДК Колющенко», Автобус №: 66. Маршрутное такси №: 14, 36, 46, 56, 58, 66к, 75, 77, 82, 136, 200, 302, 370.**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:**470м.**

3.2.2. время движения (пешком):**10 мин.**

3.2.3. выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет): **да.**

3.2.4. перекрестки (нерегулируемых; регулируемых – со звуковой сигнализацией и таймером): **регулируемые с таймером.**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной:..

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.)да, их обустройство для инвалидов на коляске: **нет** (преодоление с посторонней помощью).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания:

| № п\п. | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта* |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с умственными нарушениями | ДУ |

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; «ДУ» - обеспечена условная доступность: помочь сотруднику организации на объекте либо услуги предоставляются на дому и дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п. | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|--------|---|---|---------------|-----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД (С) ДУ (К, О) ДЧ-И (Г, У) | | 2 |

| | | | | |
|----|--|-------------------------------------|--|-------|
| 2. | Вход (входы) в здание | ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У) | | 3 |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У) | | 4,5 |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД (С) ДЧ-И (К, О, Г, У) | | 10 |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К) ДУ (О) ДЧ-И (Г, С, У) | | 7,8,9 |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД(С, К, О, Г, У) | | - |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД (С, К) ДУ (О) ДЧ-И (Г, У) | | 1 |

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признать ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНЫМ для категорий инвалидов (С), ДОСТУПНЫМ УСЛОВНО для категорий инвалидов (К, О, Г, У).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется: обеспечить размещение визуальной информации расположенной на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и организацию в здании сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо создать доступность в санитарно-гигиенические и душевые помещения.

Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии обустройства путей передвижения: установить кнопку вызова персонала, установить ручки имеющие форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые, легко доступные с обеих сторон. Приведение в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах.

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения, может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит доступность. При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

Благоустройство парковки для транспорта инвалидов, 10% мест (но не менее одного места), которые должны быть обозначены с помощью знаков. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.

Дорожный знак 6.4 Р (парковка) и знак 8.17 (инвалид) обозначают места парковки для инвалидов. Знак 6.4 размер: 700x700 мм. Знак 8.17 размер: 300x700 мм.

Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;
- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.

Размещение информации контрастным шрифтом в соответствии с нормативами, яркая контрастная маркировка, установка звуковых маячков, установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п. | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*** |
|----------------|--|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт. |
| 2. | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт. |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт. |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт. |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | Текущий ремонт. |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с TCP |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с TCP для создания доступности инвалидов по зрению, слуху и инвалидов-колясочников. |

***указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана адаптации объекта

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **доступность всех зон для всех категорий инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование на комиссии: да.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников): да.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да.

4.4.5. согласование с потребителем (общественными организациями): да.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 3 л. |

Результаты фотофиксации на объекте

на 10 л.

Поэтажные планы

на 2 л.

Члены рабочей группы:

Главный муниципальный инженер-инспектор
отдела реализации муниципальных программ
Комитета социальной политики города Челябинска

Е. С. Коробейников

Заместитель директора по АХЧ
МБУ Центр «Надежда»

Р. Ф. Галакова

Представитель организации

ЧОУОО ПЧЗЧ

«Социальная инвестчика»

Управленческое решение согласовано «___» 201__ г. (протокол № ___)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|--------|--|-------------------------------------|---|----------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Все | Содержание |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | 1 | 1.Отсутствуют информационные знаки 2.Бордюр перед входной площадкой h=10см. | | 1.Установка информационных знаков 2.Демонтаж бордюра направив соответствующий запрос в Администрацию города | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | 2 | 1.Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей | Все | Установка информационных знаков. | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | Отсутствует | K, C | Оборудование парковки для инвалидов | Текущий ремонт |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | 1.Отсутствует информационная поддержка на путях движения. 2.Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей 3. Понижение бортового камня. 4.Оборудование парковки для | | 1.Установка информационных знаков. 2.Установка тактильных плиток, нанесение контрастной разметки. 3. Понижение бортового камня. 4.Оборудование парковки для | Текущий ремонт |
| | | | | | 3. Отсутствует | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------|
| | | | | |
| | | | специализированная парковка для инвалидов | инвалидов |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория прилегающая к зданию | ВНД(С) ДУ(К) ДЧ-И(О, Г, У) | | 1 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно всем; **указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

| Работы по адаптации объектов | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | |
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категории) |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | 3 | 1.Ширина марша менее 1.5M 2. Завершающая часть поручня не выступает на 0.3M | Все |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | | 3 | Замечаний нет | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | 3 | 1.Отсутствие навеса 2.Отсутствует контрастная разметка | Все |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | 3 | 1.Отсутствие ручки, позволяющие управлять одной рукой 2.Отсутствие информационных знаков 3.Отсутствие кнопки вызова | Все |
| 2.5 | Тамбур | есть | | 4 | 1. Размер тамбура менее чем 1.8*2.2 2.Отсутствие информационных знаков | Все |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | 1.Ширина марша менее 1.5M 2. Завершающая часть поручня не выступает на 0.3M | Все |

III Заключение по зоне:

| Рекомендации по адаптации (вид работы)** | | | | |
|---|---|-----------------------|--------|----------------------------------|
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение № на плане | № фого | Пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| Вход в здание | ВНД (C) ДУ -Ч (К, О) ДП -И (Г, У) | | 3,4 | Текущий ремонт |

ДЧ-В - доступно частично всем;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (для избирателей, имеющих право голосования в Краснодарском крае); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|---------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор | есть | | 5 | 1.Ширина менее 1.5м 2.Отсутствие предупредительной информации (звуковых, визуальных, информационных) | Все | 1. Техническое решение по расширению коридора 2.Установка предупредительной информации | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | 6 | 1.Отсутствие поручней с 2-х сторон 2.Поручни на высоте 0.6 и 1.1м вместо 0.7 и 0.9м 3. Завершающая часть поручня не выступает на 0.3м 4. Ступени облицованы мраморной плиткой 5.Ширина марша менее 1.5м 6. Отсутствует контрастная маркировка ступеней | Все | 1.Установка поручня с 2-х сторон лестницы на высоте 0.6м и 1.1м., завершающая часть поручня менее 0.3м. 2. Изменение ширины марша , замена облицовки ступеней и нанесение контрастной маркировки нижней и верхней ступеней | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | - | - | Техническое решение |

| | | | | | |
|-----|---|------|-----|---|--|
| | | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | Отсутствует подъем для инвалидов-колясочников на 2-ой этаж | K Решение проблемы с использованием технических средств (гусеничный подъемник) Текущий ремонт |
| 3.5 | Дверь | есть | 10 | 1.отсутствие контрольных устройств на входе 2.отсутствие инф-рующих обозначений 3. отсутствие фиксаторов на петлях 4.отсутствие противоударной полосы 5.отсутствие смотровой панели | Все 1.Монтаж специального дверного блока 2. Установка предупредительной информации Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 5,6 | 1.отсутствие пожаробезопасной зоны 2.ширина коридора менее 1.5M | Все Техническое решение - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | Отсутствие предупредительной информации | Установка информационных знаков, нанесение контрастной разметки Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Рекомендации по адаптации (вид работы)* | | | |
|--|--|------------|--------|
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | |
| | | № на плане | № фото |
| Пути движения внутри здания | ВНД (С) ДЧ-И (К, О) ДП -И (Г, У) | | 5,6,10 |

* указывается; ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|--|----------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | - | - | 1.Отсутствуют информирующие обозначения 2. Ширина дверного проема менее 90см | Все | Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, расширение дверного проема до 90см. | Текущий ремонт |
| 4.2 | Залъяная форма обслуживания | Есть | - | - | 1.Отсутствуют информирующие обозначения 2. Отсутствует звукоусиливающее оборудование 3. Ширина дверного проема менее 90см | Все | Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, расширение дверного проема до 90см. Установка звукоусиливающего оборудования. | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------------------|--|------------|---|-----------------------|
| ОБЩИЕ требования к зоне | Отсутствуют информирующие обозначения помещений | Все | Установка информационных и тактильных знаков, нанесение контрастной разметки, расширение дверного проема до 90см. Установка звукоусиливающего оборудования | Текущий ремонт |
|--------------------------------|--|------------|---|-----------------------|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|-------------------|---------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения | ДУ (С,Г) ДЧ-И (О,К,У) | - | - | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов |
|--|------------------|---------------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Место приложения труда | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «25» апреля 2019 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | | Работы по адаптации объектов | | |
|--|------------------|---------------|--------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ | | |
| Жилые помещения | есть | - | - | 1.Отсутствие оборудования, отвечающего потребностям инвалидов 2.Невозможность обеспечения безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами 3.Отсутствие автономных пожарных извещателей 4. Выключатели и розетки на высоте более 0.8м | Все | 1.Монтаж оборудования, отвечающего потребностям инвалидов 2.Приобретение автономных пожарных извещателей 3. Монтаж выключателей и розеток на высоте не более 0.8м | Текущий ремонт | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | | Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|------------|--|
| | | № на плане | № фото | Приложение | |
| Жилые помещения | ВНД(К) ДЧ-И(Г, С, У) ДУ(О) | | | | Необходимо техническое решение специалистов. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонта (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|------------------|---------------|-----------|---|--------------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (каперо-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | 1.Отсутствие информации обозначений 2.Размеры кабин 3.Отсутствие кабин личной гигиены женщин 4.Отсутствие специального оборудования (поручни, штанги, откидные сиденья) | K | 1.Установка информирующих обозначений 2.Приведение в соответствии с требованиями размера кабин 3.Оборудование кабины личной гигиены женщин 4.Монтаж специального оборудования | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | | | 1. Параметры душевых кабин менее 1,8*1,8м 2.Отсутствие оборудования кабины для инвалида на кресле-коляске | K | 1.Приведение в соответствие с требованиями размера кабин 2.Монтаж оборудования для инвалида на кресле-коляске | Капитальный ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | - | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------------|---|-----|--|--------------------|
| ОБЩИЕ требования к зоне | 1.Отсутствие информирующих обозначений помещений | все | 1.Установка информирующих обозначений 2.Приведение в соответствии с требованиями размера кабин 3.Оборудование кабины личной гигиены женщин 4.Монтаж специального оборудования | Капитальный ремонт |
| | 2.Отсутствие приспособления для управления спуска воды в унитазе на боковой стенке кабины | | | |
| | 3.Отсутствие специального оборудования | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД (К) ДЧ-И (Г, С, У) ДУ (О) | - | 7,8,9 | Необходимо техническое решение специалистов Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; техническое решение невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

| Наименование объекта, адрес | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|--------|--|---|------------------------------|
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов |
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | <p>Система информации помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, - своевременное и однозначное опознание объектов и мест посещения; <p>- предусмотрывать возможность получения информации ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации,</p> | <p>1. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>2. Размещение контрастным шрифтом в соответствии с нормативами</p> <p>3. Яркая контрастная маркировка</p> | <p>Текущий ремонт</p> |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-----|--|--|---|
| | | | | | |
| 6.2 | Акустические средства | нет | предупреждать опасности в экстремальных ситуациях. | Отсутствует комплексная система информации позволяющая определять свое место положение на объекте. | Установка звуковых маячков |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | предупреждать опасности в экстремальных ситуациях. | Отсутствует комплексная система информации позволяющая определять свое место положение на объекте. | <p>Текущий ремонт</p> <p>Установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Установка рельефных тактильных полос, нанесение контрастной разметки</p> <p>Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность - своевременное - однозначное - опознание - мест - посещения; - предуспомагривать - получения <p>Текущий ремонт</p> <p>Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность - информацией, определять свое место положение на объекте. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность - информацией, своевременное - ориентирование - однозначное - опознание - объектов - мест - посещения; - предуспомагривать - возможность - предоставляемых - информации об - ассортименте - услуг, - назначении - функциональных - расположении - путей - эвакуации, - предупреждать об опасности в - экстремальных ситуациях. <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами</p> <p>соответствующими</p> <p>расстоянию</p> |

ОБЩИЕ требования к зоне

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|---|
| | | № на плане | № фото | | |
| Системы информации на объекте | ВНД (С,К,О,Г,У) | - | - | | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания